



# メガロック 採用実績

2019年の台風19号で被災した千曲川水系武石川で、災害復旧工事に採用された弊社の根固・護床ブロック『メガロック』の据付が完了いたしました。

メガロック4 t 型 武石川使用実績表

発注事務所：長野県上田建設事務所

| NO. | 工 事 名                              | 数量(個) | 施工会社     |
|-----|------------------------------------|-------|----------|
| ①   | 令和元年度元災河川災害復旧工事(武石川市ノ瀬川原他)         | 156   | 北澤土建株式会社 |
| ②   | 令和2年度 1災公共土木河川災害復旧工事 武石川 グラウンド横    | 206   | 北澤土建株式会社 |
| ③   | 令和2年度 1災公共土木河川災害復旧工事 武石川 武石村小沢根工区  | 430   | 北澤土建株式会社 |
| ④   | 令和2年度 1災公共土木河川災害復旧工事 武石川 上田市清水坂橋工区 | 57    | 北澤土建株式会社 |
| ⑤   | 令和2年度 1災公共土木河川災害復旧工事 武石川 権現下       | 818   | 株式会社小山産業 |
| ⑥   | 令和2年度 1災公共土木河川災害復旧工事 武石川 武石村渡場工区   | 876   | 長坂建設株式会社 |

## ②令和2年度 1災公共土木河川災害復旧工事 武石川 グラウンド横

2022.3.30 撮影



QRコードから動画を見ることができます



③令和2年度 1災公共土木河川災害復旧工事 武石川 武石村小沢根工区

2022.3.30 撮影



QRコードから動画を見ることができます



④令和2年度 1災公共土木河川災害復旧工事 武石川 上田市清水坂橋工区

2021.11.26 撮影







QRコードから動画を見ることができます

